

※本書 123 頁に文字・図版の抜けがありました。 お詫びして訂正いたします。

給排気筒の規制(火災予防条例)(表3)

吹出し方向	鉛直全周 (cm以上)	斜め全周 (cm以上)
上方	60(30)	60(30)
側方	15	15
下方	15	15
前方	15	30

注1：()内は、防炎板を取り付けた場合
および「不燃材で有効に仕上げをした建
築物の部分など」と
の寸法を示す
注2：上記に加えて
メーカーの安全基準
を順守する

ペレットストーブの分類(表2)

ペレット ストーブ	自然通気型	煙突を使用し、通常電源を必要としない
	強制通気型	煙突を使用し、通常電源を必要とする
	密閉式	強制急排気型

いわゆるFF式。設置や扱いが簡単であることから主流になると目されている

固体燃料の温風暖房機の規制 (火災予防条例)(表4)

可燃物との離隔距離

上方	100cm
側方	60cm
後方	60cm


この規定に従うと配置にかなり制約がある

防火性能認証を取得している製品の例(サンボット製品)

上方	100cm
側方	30cm
後方	17cm (FFP-471DF, FFP-701DF) 19cm (FFP-811DF)

性能認証を受けている
製品は離隔距離の制限
が低く、設置しやすい


強制給排気型(FF式) ペレットストーブの仕組み(図3)



もう1つは価格だ。廉価品の材
工で70~80万円が相場とされる。特
に本体価格の2倍と言われる煙突
の施工費のウェイトが高い。さらに
年に1回は煙突内の本格的なメ
ンテナンスが必要で、怠ると煙突内
のタールに引火して煙突火災を引き
起こすこともある。加えて、煙の問
題だ。隣家からのクレームにつなが
りやすい。設計上は内装制限を受
けることへの留意と、図1・2のよ
うにプランニングや換気との関係を
きちんと計画することが必要である。
主暖房としては、郊外のお金持ち
か趣味人限定の設備といえる。
こうした薪ストーブは、完全燃焼す
るのに必要な空気量が多いため、不
完全燃焼になる。これが煙突火災の
原因となる。また、煙突火災は、薪スト
ーブに比べれば、大変危険である。
薪ストーブは、燃え残りが多いため、
煙突火災のリスクが高くなる。
しかし、薪ストーブは、燃え残りが少
ない限り高くつく。メンテナンスは、
薪ストーブよりもかなり楽だが、燃
油ストーブよりは面倒だ。石油が高騰
するときも、メンテナンスは、薪スト
ーブよりも高くなる。しかし、薪スト
ーブは、メンテナンスが簡単だ。
が、現状は中途半端なポジションだ。


レイアウトで効率が変わる(図1)

熱源が1カ所しかないので、部屋ごとの温度むらができやすくなることに留意




薪ストーブには同時給排型レンジフード(図2)

◎ 同時給排気式レンジフード
給排気が1カ所で行われる



✗ 通常のレンジフード
ほかの居室から空気が流入



ない。趣味人でなければ継続使用は
困難である。
もう1つは価格だ。廉価品の材
工で70~80万円が相場とされる。特
に本体価格の2倍と言われる煙突
の施工費のウェイトが高い。さらには
年に1回は煙突内の本格的なメ
ンテナンスが必要で、怠ると煙突内
のタールに引火して煙突火災を引き
起こすことがある。加えて、煙の問
題だ。隣家からのクレームにつなが
りやすい。設計上は内装制限を受
けることへの留意と、図1・2のよ
うにプランニングや換気との関係を
きちんと計画することが必要である。
主暖房としては、郊外のお金持ち
か趣味人限定の設備といえる。
こうした薪ストーブは、完全燃焼す
るのに必要な空気量が多いため、不
完全燃焼になる。これが煙突火災の
原因となる。また、煙突火災は、薪スト
ーブに比べれば、大変危険である。
薪ストーブは、燃え残りが多いため、
煙突火災のリスクが高くなる。
しかし、薪ストーブは、燃え残りが少
ない限り高くつく。メンテナンスは、
薪ストーブよりもかなり楽だが、燃
油ストーブよりは面倒だ。石油が高騰
するときも、メンテナンスは、薪スト
ーブよりも高くなる。しかし、薪スト
ーブは、メンテナンスが簡単だ。