

『超図解でよくわかる建築現場用語辞典【カラーポケット版】』初版に誤りがありました。
以下の通り訂正するとともにお詫び申し上げます。

P60

「参考 尺貫法を用いた部分寸法の呼び方」表欄外、注釈
誤：1 寸 $\div$ 151.5 正：1 寸 $\div$ 30.3

P68

「図 54 建て入れの許容差」表内、「柱の倒れ」の「管理許容差」
誤： $e \leq 30 \text{ mm}$ 正： $e \leq 10 \text{ mm}$

P89

「表 9 設計かぶり厚さの標準値」
誤：上から「屋内」「屋内」「屋内」「屋内」 正：上から「屋内」「屋外」「屋内」「屋外」

P118

「防湿気密シート」用語解説
誤：[117 頁図 1～4] 正：[図 1～4]

P119

「断熱構造」用語解説
誤：117 頁図 2 正：図 2

p.123

「ボード気密」用語解説
(1) 誤：[図 16] 正：なし
(2) 誤：気流を止めも兼ねる 正：気流止めも兼ねる

P124

「図 17 ボード気密」図名
誤：ボード気密 正：断熱工法の種類

P124

「線熱還流率（ Ψ ）ブサイ」のふりがな
誤：ねつかんりゅうりつ 正：せんねつかんりゅうりつ

P129

「表 1 ルーフィング類の張り方の種類」表内
(1) 誤：張り流し 正：流し張り
(2) 誤：張りぶっかけ 正：ぶっかけ張り
(3) 誤：張り刷毛塗り 正：刷毛塗り張り

P131

「表 2 防水工法別行程」表内、「アスファルト防水常温工法」の「2」
誤：乾燥を乾燥後 正：乾燥を確認後

P136

「増し塗り」用語解説
誤：補強塗り [ほきょうばり] 正：補強塗り [ほきょうぬり]

P137

「水ばけ」用語解説
誤：毛刷毛に水を含ませ 正：刷毛に水を含ませ

P139

「2 成分形シーリング材」用語解説
誤：2 液性シング材ともいう 正：2 液性シーリング材ともいう

P142

「オープンジョイント」用語解説
正：「シーリング材」項での取り扱い是不適なので削除

P146

「参考シーリング材の種類と適正部位の一覧」
(1) 誤：ガラス回り目地 正：ガラス廻り目地
(2) 誤：シリコーン系 正：シリコーン系 [※7]
(3) 誤：2 成分形 正：2 成分形 [※9]

P156

「図 22 葺き足・葺き幅」図内

(1)「水平方向の寸法の考え方」

誤：右袖瓦利き幅 正：左袖瓦利き幅

(2)「瓦の種類別の寸法の考え方 (JIS 53 A 形)」

誤：右袖瓦 正：左袖瓦

P171

「図 12 押出し成形セメント板の納まり」図内

誤：シーリング材 正：シーリング材

P172


「図 14ALC 外装の納まり」

誤：出隅と平パネルで納めると 正：出隅を平パネルで納めると


P176

「図 17 サイディングの張り方」図内

誤：



正： 図中水色が透湿防水シート



P177

「型板ガラス」用語解説内、「強化ガラス」用語の抜け

誤：装飾効果がある [写真 1、図 1]。

フロートガラスを熱処理することで強度を高めたガラス [178 頁図 2]

正：装飾効果がある [写真 1、図 1]。

強化ガラス

フロートガラスを熱処理することで強度を高めたガラス [178 頁図 2]

P207

「下地」用語解説内

誤：存在する面のこと素地調整 正：存在する面のこと。素地調整

P214

「青銅緑青調仕上げ」のふりがな

誤：せいどうりょくせいちょうしあげ 正：せいどうろくしょうちょうしあげ

P218

「図 1 真壁と大壁の違い」図内、「大壁下地」

誤：間柱と胴縁の取り合いに誤りがありました 正：正しくは間柱の上に胴縁が取り付けます

P222

「図 16 見切りの種類」図内、「決り」

誤：ふりがなと文字にかぶりがかりました

P223

「図 20 矧ぎ合わせ」図内、「千切矧ぎ」ふりがな

誤：せんぎりはぎ 正：ちぎりはぎ

P224

「図 26 胴付き」図内、「胴付き」「小胴付き」のふりがな

誤：どうづぎ 正：どうづき

誤：こどうづぎ 正：こどうづき

P225

「図 27 フリーアクセスフロア (銅製)」の図名

誤：フリーアクセスフロア (銅製) 正：フリーアクセスフロア (銅製)

P225

「写真 4 フリーアクセスフロア (銅製)」の写真名

誤：フリーアクセスフロア (銅製) 正：フリーアクセスフロア (銅製)

P228

「カーベット」用語解説

誤：「ウィルキントン」 正：「ウィルトン」

P229

「表 6 素地調整（錆の除去の場合）」の表名

誤：素地調整（錆の除去の場合） 正：カーベットに使用される化学繊維の種類

P234

「図 47 軽量鉄骨下地」図内、「ランナー」の解説

誤：スタンド 正：スタッド

P236

「図 50 合板の種類」図内

誤：ラバーコア合板 正：ランバーコア合板

P240

「システム天井」用語解説

誤：期短縮 正：工期短縮

P249

「サッシ」用語解説

誤：251 頁表 3 正：251 頁表 3（すべてボールド表記）

P252

「クレセント」用語解説

誤：防犯意識の高まを受け 正：防犯意識の高まりを受け

P258

「FEP 管」用語解説

誤：使用はできない〔エフレックス〕 正：使用はできない。〔エフレックス〕

P261

「シリカ電球」用語解説

誤：[写真 8] 正：[写真 7]

P262

「表 3 器具配置による照明方式の分類」表内、「タスク・アンビエント照明」

誤：作業する場所を効率的に証明し、 正：作業する場所を効率的に照明し、

P280

「写真 10 吸込口」の写真名

誤：「吸込口」 正：「吹出口」

※P279「吸込口」の参照 [280 頁写真 10] は誤り。正しくは「吹出口」の写真

P280

「図 47 フード」図内

誤：間隔を 10 以上確保 正：間隔を 10cm 以上確保

P282

「図 53 換気方式の種類」、「第 3 種換気方式」の矢印

誤：下向き 正：第 1 種換気方式、機械排気と同じ上向きの矢印

P286

「図 6 バキュームブレーカー」図内

誤：「バキュームブレーカー」 正：「バキュームブレーカー」

読者の皆様、並びに関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。

2025 年 5 月 20 日